



Европейская экономическая комиссия**Комитет по внутреннему транспорту****Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств****Сто восемьдесят вторая сессия**

Женева, 10–12 ноября 2020 года

Пункт 4.8.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года:**Рассмотрение проектов поправок к существующим
правилам ООН, представленных GRSP****Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 08
к Правилам № 16 ООН (ремни безопасности, ISOFIX
и размер i)****Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности* ****

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее шестьдесят пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, пункт 9). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 с поправками, содержащимися в приложении III к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2020 года.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20), пункт 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила Организации Объединенных Наций в целях повышения эффективности транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

** Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны.



Пункт 8.4.4.2 изменить следующим образом:

«8.4.4.2 Визуальное предупреждение должно указывать по крайней мере все задние сидячие места и позволять смотрящему вперед водителю, находящемуся на сиденье водителя, определить сидячее место, на котором не пристегнут ремень безопасности. В случае транспортных средств с информированием об использовании задних сидений нет необходимости в том, чтобы визуальное предупреждение указывало непристегнутые ремни безопасности на незанятых сидячих местах. В случае сидений, которые могут фиксироваться в различных установленных положениях внутри транспортного средства (например, смонтированы на направляющих в полу), визуальное предупреждение должно по крайней мере указывать, когда не пристегнут любой задний ремень безопасности».

Включить новый пункт 15.5.6 следующего содержания:

«15.5.6 Независимо от пунктов 15.5.1 и 15.5.3 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают признавать изъятия в соответствии с пунктом 15.4.2, если транспортное средство было впервые официально утверждено на основании поправок серий 07 или 08 к настоящим Правилам до 1 сентября 2022 года. Эти изъятия остаются в силе в случае распространения официальных утверждений, предоставленных впервые до 1 сентября 2022 года».

Пункт 15.5.6 (прежний), изменить нумерацию на 15.5.7.
